

Kraftfahrt-Bundesamt warnt vor bestimmte Semperit Transporter-Reifen

Geschrieben von: Lorenz

Freitag, den 02. November 2018 um 01:15 Uhr

Mögliche Ablösung der Laufflächen - Umgehend an Werkstatt wenden!

Kraftfahrt-Bundesamt warnt vor Semperit Transporter-Reifen Typ Van-Grip 2

Freitag 2. November 2018 - **Flensburg (wbn). Öffentliche Warnung des Kraftfahrt-Bundesamtes: An Semperit Transporter-Reifen vom Typ Van-Grip 2 können aufgrund einer falschen Gummimischung Laufflächenablösungen auftreten. Dieses kann zur Beeinträchtigung der Fahrstabilität führen.**

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor möglichen Laufflächenablösungen an Transporter-/Van-Reifen des Typs Semperit Van-Grip 2 in der Ausführung 215/65R16 C 109/107R.

Fortsetzung von Seite 1 Die Reifen wurden in zwei Produktionswochen (14/2017 und 15/2017) aus nicht spezifikationsgerechtem Material gefertigt. Die dadurch veränderten Eigenschaften können zu einem Ablösen der Lauffläche und damit zu einer Beeinträchtigung des Fahr- und Bremsverhaltens führen. Die sich lösenden Teile sind bis zu 10 x 20 cm groß und können den nachfolgenden Verkehr gefährden. Die möglicherweise betroffenen Reifen sind an der oben genannten Bezeichnung, dem oben abgebildeten Profilbild sowie der Produktions- und Alterskodierung DOT 6GOL JC8F 1417 und DOT 6GOL JC8F 1517 zu identifizieren.

Continental/Semperit führt seit Oktober 2017 einen Sicherheits-Rückruf in Deutschland durch (Rückrufe werden seitdem auch in Frankreich, Ungarn und Polen durchgeführt). Handelspartner, die Reifen der genannten Ausführung aus der entsprechenden Produktionsspezifikation vom Hersteller erworben haben, wurden schriftlich aufgefordert, die Käufer dieser Reifen über den Rückruf zu informieren bzw. die Kontrolle und gegebenenfalls den Austausch der Reifen vornehmen zu lassen.

Da der Verbleib einiger Reifen bisher jedoch nicht geklärt werden konnte, wird diese Warnung veröffentlicht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt rät deshalb: *Sofern Sie an Ihrem Fahrzeug Reifen der*

Kraftfahrt-Bundesamt warnt vor bestimmte Semperit Transporter-Reifen

Geschrieben von: Lorenz

Freitag, den 02. November 2018 um 01:15 Uhr

genannten Ausführung montiert haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Werkstatt beziehungsweise an den Handelspartner, bei dem Sie die Reifen erworben haben oder an einen beliebigen Fachhandelspartner der Reifenmarke Semperit.